**ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ ПРОЛИВА**
ASSESSMENT OF THE FIRE RISK IN OIL PRODUCTS TRANSPORT DEPENDING
ON THE AREA OF SPILL

В. Д. Халиков, Ф. Ш. Хафизов

V. D. Khalikov, F. Sh. Hafizov

Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург,

Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

*Ключевые слова: нефть; объем разлива; причина аварий; интенсивность теплового излучения;
коэффициент разлития; степень поражения*

Key words: oil, amount of spill; cause of accident; intensity of heat emission; spill factor; degree of damage

Трубопроводный транспорт становится все более популярным в мире, число строящихся трансконтинентальных трубопроводов растет. И это не случайно: человечество еще не придумало более надежный и дешевый способ передачи крупных объемов энергоносителей из одного региона в другой. В России развитие трубопроводного транспорта пока недостаточно для удовлетворения нужд газодовиков и нефтяников в транспортировке энергоносителей. На сегодняшний день износ основных фондов газотранспортной системы составляет примерно 56 %, средний возраст газопроводов — примерно 22 года, а около 14 % выработали нормативный срок службы. В 1990–2012 гг. финансирование реконструкции объемов газотранспортной инфраструктуры осуществлялось в объеме не более 29 % от потребности. В результате снизилась производительность системы, транспортирующей газ и нефть из основного добывающего региона России (Ямало-Ненецкого АО): при проектной мощности 577,8 млрд м³ в год она не превышает 518,1 млрд м³.

Анализ аварийности магистральных нефтепроводов страны за 2010–2014 годы (табл. 1), выполненный Госгортехнадзором России, выявил основные причины аварий:

- внешние физические воздействия на нефтепроводы (34,7 %);
- нарушения норм и правил производства работ при строительстве и ремонте, отступления от проектных решений (24,7 %);
- коррозионные повреждения (23,5 %);
- нарушения технических условий при изготовлении труб, деталей и оборудования (12,4 %);
- ошибочные действия эксплуатационного и ремонтного персонала (4,7 %).

Частями нефтепроводов, которые наиболее подвержены механическим повреждениям, являются клапаны, фитинги трубопровода, насосные станции, а в особенности прокладки, сальники и фланцы. Размеры отверстий в этих элементах малы, и средний объем разлива сквозь механические повреждения составляет порядка 200 м.

Таблица 1

Аварийность трубопроводного транспорта Российской Федерации в период с 2010 по 2014 гг.

Аварии	Год				
	2010	2011	2012	2013	2014
Аварии на магистральных трубопроводах и внутрипромысловых нефтепроводах	10	11	2	0	6
Аварии на магистральных газопроводах	15	13	6	4	9
Всего аварий	25	24	8	4	15

В частности, «Транснефть» планирует продолжить проведение плановой замены труб на нефтепроводе «Дружба» (Куйбышев — Унече — Мозырь) до 2018 года, также будет заменена линейная часть трубопровода «Куйбышев — Новороссийск».

В период до 2018 года планируется заменить на МНП «Дружба» 1 500 км, в направлении Новороссийска и по отдельным участкам ОАО «Приволжскнефтепровод» — 1 300 км.

Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причинам: существует и ряд других, основным из которых является так называемый человеческий фактор. Огромное число катастроф происходит в результате халатности как работников, так и начальства. Именно это и подчеркивается в ряде дальнейших примеров.

Октябрь 2012 года. Одна из последних крупных аварий на трубопроводе произошла в октябре 2012 г. на Федоровском месторождении в районе Сургута. Фонтан нефти высотой более 10 м бил двое суток. Аварийным бригадам пришлось откачать более 40 м³ разлившейся нефти. При этом в окружном управлении Росприроднадзора ущерб от этой аварии оценили в 7 млн руб. Всего к устранению аварии привлекалось 288 человек, 83 единицы техники [1].

10 февраля 2013 года. Авария на сахалинском нефтепроводе. Об утечке на объекте, принадлежащем компании ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», в правоохранительные органы по телефону сообщил аноним. Комиссия, состоящая из сотрудников прокуратуры и представителей УФСБ России по Сахалинской области, оперативно выехала на место возможной аварии и установила, что выход нефтесодержащей жидкости на поверхность произошел 10 февраля в 23 часа 30 минут из-за коррозии на нефтепроводе. В результате аварии на поверхность вылилось около 10 м³ нефти. Аварию удалось устранить в сжатые сроки; грунт и снег, пропитанные мазутом, были вывезены на шламонакопитель. Нефть и нефтепродукты не попали в близлежащие водные объекты [2].

24 декабря 2014 года. Недалеко от поселка Греческий (Краснодарский край) произошла разгерметизация нефтепровода Тихорецк — Туапсе. Поставка нефти была экстренно прекращена, но нефтепродукты в количестве 8,4 м³ успели попасть в прилегающую реку, а затем — в Черное море. Аварийный участок был обнаружен 24 декабря 2014 года в 3:55 по московскому времени, а в 11:40 «Роснефть» сообщила о завершении ремонтных работ и возобновлении работы Туапсинского НПЗ. Для ликвидации этого происшествия был создан аварийный штаб. Для ликвидации загрязнения акватории порта и причальных сооружений было задействовано 15 единиц автотехники, две машины с сорбентом и более 200 человек [3].

Для уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, проводится оценка их пожарной опасности.

Одним из критериев оценки пожарной опасности объектов является степень поражения человека, которая зависит от интенсивности теплового излучения, представленной в таблице 2 [1].

При определении интенсивности теплового излучения используется такой показатель, как площадь пролива.

Расчетным методом площадь пролива жидкости определяется по формуле

$$F_{\text{ПР}} = f_P V_{\text{Ж}}, \quad (1)$$

где f_P — коэффициент разлития, м⁻¹; $V_{\text{Ж}}$ — объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации трубопровода, м³.

Таблица 2

*Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей*

Степень поражения	Интенсивность теплового излучения, кВт/м ²
Без негативных последствий в течение длительного времени Безопасно для человека в брезентовой одежде	1,4 4,2
Непереносимая боль через 20–30 с Ожог 1-й степени через 15–20 с Ожог 2-й степени через 30–40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин	7,0
Непереносимая боль через 3–5 с Ожог 1-й степени через 6–8 с Ожог 2-й степени через 12–16 с	10,5
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин	12,9
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры	17,0

Коэффициент разлития приводится в следующих источниках:

1) Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» — при проливе жидкости на спланированную грунтовую поверхность — 5 м¹, при проливе на спланированное грунтовое покрытие — 20 м¹, при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие — 150 м¹ [5].

2) ГОСТ Р 12.3.047–2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»: 70 % и менее (по массе) растворителей, содержащих 1 л смесей и растворов, разливается на площади 0,1 м², а жидкость, содержащая более 70 % (по массе) растворителей на 1 л, — на 0,15 м² [4].

Проведем расчет площади пролива при разливе АИ-92 по 3 поверхностям (неподготовленный грунт, подготовленный грунт, бетонное покрытие).

Результаты площади пролива приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты расчетов площади пролива АИ-92 по трем поверхностям

Площадь пролива, м ²	Объем, м ³									
	1·10 ⁻³	2·10 ⁻³	3·10 ⁻³	4·10 ⁻³	5·10 ⁻³	6·10 ⁻³	7·10 ⁻³	8·10 ⁻³	9·10 ⁻³	10·10 ⁻³
Неподготовленная грунтовая поверхность										
Приказ № 404	0,005	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,05
ГОСТ Р 12.3.047–2012	0,0001	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,001
Подготовленная грунтовая поверхность										
Приказ № 404	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
ГОСТ Р 12.3.047–2012	0,0001	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,001
Бетонная поверхность										
Приказ №404	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,20	1,35	1,5
ГОСТ Р 12.3.047–2012	0,0001	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,001

Для сравнения результатов расчета построим график зависимости площади пролива АИ-92 от объема на 3 поверхностях по двум методикам (рисунок).

Расчетные данные по ГОСТ Р 12.0.047-2012 с одной жидкостью по трем поверхностям представлены на одной линии, так как значения совпадают. Это связано с тем, что в данном нормативном документе свойства поверхностей не учитываются, а зависят только от свойств разлившейся жидкости (в наших расчетах мы использовали только одну жидкость (бензин марки АИ-92). В результате площадь пролива по любым поверхностям будет оди-

накова, что говорит о невозможности проведения достоверной оценки пожарной опасности по данной методике.

Рисунок. График зависимости площади пролива АИ-92 от объема по различным поверхностям

Сравнительный анализ результатов площади пролива по «Методике определения расчетных величин пожарного риска для производственных объектов» (приказ № 404) показал, что на графике (рисунок) площадь пролива одной и той же жидкости по трем различным поверхностям сильно расходитя. Это связано с тем, что на разлив жидкости по поверхности в результате взаимодействия твердого тела (бетонное покрытие) или пористого покрытия (подготовленный грунт и неподготовленный грунт) с жидкостью влияют физико-механические свойства этих поверхностей: шероховатость поверхности, смачиваемость поверхности, влагоемкость почвы. Следовательно, при оценке пожарной опасности необходимо учитывать свойства поверхности и свойства жидкости одновременно.

В подтверждение этому проведем расчет интенсивности теплового излучения, используя методики двух нормативных документов (ГОСТ Р 12.3.047-2012 и Приказа № 404). Для этого условно примем одинаковые показатели аварийной ситуации для расчета: произошел пролив АИ-92 объемом $V_{ж} = 5 \text{ м}^3$ на грунтовой поверхности с травяным покровом. Результаты расчета представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты расчета интенсивности теплового излучения при пожаре пролива АИ-92, в зависимости от метода определения площади пролива

Методика	Данные для расчета интенсивности			Результаты
	Объем, $V, \text{м}^3$	Площадь пролива, $F, \text{м}^2$	Расстояние от геометрического центра пролива, $r, \text{м}$	Интенсивность теплового излучения, $q, \text{кВт/м}^2$
ГОСТ Р 12.3.047–2012	5	750	10	17,98
			20	12,17
			30	7,89
			40	5,44
			50	3,91
			60	2,9
			70	2,23
			80	1,77
			90	1,43
			100	1,19

Продолжение табл. 4

Методика	Объем, $V, \text{ м}^3$	Площадь пролива, $F, \text{ м}^2$	Расстояние от геометрического центра пролива, г, м	Результаты
				Интенсивность теплового излучения, $q, \text{ кВт/м}^2$
Приказ № 404	5	100	10	9,03
			20	4,1
			30	2,2
			40	1,36
			50	0,94
			60	0,69
			70	0,53
			80	0,43
			90	0,35
			100	0,29

Безопасное расстояние при разливе АИ-92 по грунтовой поверхности по ГОСТ Р 12.3.047-2012 — 92 м, по Приказу № 404 — 39,4 м.

В ходе проведенных расчетов площади пролива можно сделать вывод о том, что имеющиеся методики не учитывают свойства жидкости и свойства поверхности одновременно, из-за чего результаты получившейся интенсивности теплового излучения расходятся более чем в 2,5 раза. Впоследствии при оценке пожарной опасности будут допущены грубые неточности, что не допустимо.

Проблема снижения количества аварий технологических трубопроводов, а также их последствий до конца не решена. Одним из направлений решения данной проблемы является изучение взаимодействия жидкости и подстилающей поверхности для прогнозирования реальных последствий возможных аварий.

Список литературы

1. Транспорт нефти. Информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.transport-nefti.com>
2. Последние новости энергетики России. Отраслевое информационное агентство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://novostienergetiki.ru>
3. Свободная Пресса. Общественно-политическое интернет-издание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yug.svpressa.ru/>
4. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» – М., 2012. – 66 с.
5. Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». – М., 2009. – 39 с.

Сведения об авторах

Халиков Вадим Данисович, аспирант, Уфимский государственный нефтяной технический университет», преподаватель кафедры «Пожарная безопасность технологических процессов», Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург, тел. 8(343)3608131, e-mail: halikov102@rambler.ru

Хазифов Фаниль Шамильевич, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой «Пожарная и промышленная безопасность», Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

Information about the authors

Halikov V. D., postgraduate of Ufa State Petroleum Technical University, lecturer of the chair «Fire safety of technological processes», The Ural Institute GPS MES of Russia, Yekaterinburg, phone: 8(343)3608131, e-mail: halikov102@rambler.ru

Hafizov F. Sh., Doctor of Engineering, professor, head of the chair «Fire and industrial safety», Ufa State Petroleum Technical University, Ufa.